



Dedicato a : Distributori di Prodotti Valeo
Creato da : VSAT – Marketing / Tec. Support Activity
Data : **19 Gennaio 2016**
Titolo : **“Beep&Park kits Soft redesign 2016”**
Dettagli : Applicabile su tutti i veicoli con sistema elettrico 12V

Newsletter Tecnica Rif. 001/2016

Cari partner,

Attraverso questa newsletter, siamo lieti di annunciare la riprogettazione della nuova generazione dei kit sensori di parcheggio aftermarket di Valeo Service, Beep & Park.


Questo elenco di controllo mira ad aiutare i clienti a determinare se il kit appartiene alla generazione 2011> 2015 o se appartiene alla generazione 2016, visto che i riferimenti non sono cambiati.

COSA RIMANE UGUALE : Range / Riferimenti kits / Packaging (alcuni aggiustamenti solo nei pittogrammi);

COSA C'E' DI NUOVO : Sensori / ECU (centralina elettronica) / Ricambi;

ATTENZIONE : I nuovi sensori non possono essere verniciati, i sensori originali devono essere sostituiti dal nuovo pezzo di ricambio verniciabile: 632 214;

DISPONIBILITÀ : la riprogettazione della gamma sensori di parcheggio beep&park sarà disponibile nel magazzino di Santena dalla W04 di Gennaio;

Come riconoscere i nuovi kits	New Technology 2011 > 2015	New Technology Soft redesign 2016
Froma dei sensori ed anello rimovibile		
Nuova ECU, più piccola		
Packaging: nuovi pittogrammi		
Istruzioni di montaggio	<p>Retro cover:</p>   <p>632000</p> <p>Data inferiore a 2015</p>	<p>Retro cover:</p>   <p>TAKOMA - 07/2015</p>
Codice di tracciabilità sull'ECU	<p>Qualsiasi codice di tracciabilità dell'ECU incluso fra XX23024 e XX60122</p> 	<p>Tutti i codici di tracciabilità dell'ECU generati dopo 11/2015 si riferiscono alla 3 generazione di Beep&Park Qualsiasi codice \geq XX61107</p>

Facile

Difficile

Per trovare la corretta parte di ricambio puoi anche fare riferimento al sito web dedicato: www.smileyouaredriving.com

Nuova offerta di parti sciolte - sensori di parcheggio - Come scegliere quella giusta

Vecchia Generazione 2007 > 2011	New Technology 2011 > 2015	New Technology Soft redesign 2016
Qualsiasi codice di tracciabilità dell'ECU inferiore a XX23024 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 632 005 632 006 632 007 632 008 632 009 632 014 632 026 </div>	Qualsiasi codice di tracciabilità dell'ECU incluso fra XX23024 e XX60122 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 632 105 632 106 632 107 632 108 632 109 632 114 632 126 </div>	Tutti i codici di tracciabilità dell'ECU generati dopo 11/2015 si riferiscono alla 3 generazione di Beep&Park Qualsiasi codice ≥ XX61107 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 632 205 632 206 632 207 632 208 632 209 632 214 632 226 </div>

- Le nuove parti sciolte sono compatibili anche con la seconda generazione di ECU;
- 5 nuovi riferimenti per i sensori verniciati;
- 1 nuovo riferimento per il sensore verniciabile: 632 214;
- I nuovi sensori non possono essere verniciati: i sensori originali devono essere sostituiti dal nuovo pezzo di ricambio verniciabile: 632 214;
- 1 nuovo riferimento per gli anelli di ricambio;